

1/10




Fig. 1

2/10




Fig. 2

3/10




Fig. 3




Fig. 4






Fig. 5


4/10

LOADING


- a.) Y-Axis Pusher Open  
b.) X-Axis Pusher Open  
c.) Vacuum Source Off

POSITIONING

- a.) Y-Axis Pusher in Tension  
b.) X-Axis Pusher in Tension  
c.) Vacuum Source Off

POSITIONING

- a.) Y-Axis Pusher in Tension  
b.) X-Axis Pusher in Tension  
c.) Vacuum Source Off

CLAMPING

- a.) Y-Axis Pusher in Tension  
b.) X-Axis Pusher in Tension  
c.) Vacuum Source On

Fig.6

5/10




Fig. 7

6/10




Fig. 8




Fig. 9




Fig. 10

7/10




Fig. 17

8/10




Fig. 12



9/10




Fig. 13

10/10




Fig. 14